



Opis:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ – numery przewodów z poszczególnych młynów
 □ □ □ □ □ □ – poziomy przewodów, licząc od dołu

A – rozdzielnica

 -klapa
 -palnik pyłowy

Uwaga:

1. Rysunek ten należy rozpatrywać wspólnie z rysunkiem 0-1482000 ark. 1

[illegible]